



CENTRO DE RECEPCIÓN TURÍSTICA

DATOS BÁSICOS

Id de ficha: 22

Código de Ficha: 110101-22

Clasificación de Ficha: Edificios

Denominación: CENTRO DE RECEPCIÓN
TURÍSTICA

Dirección: CL BARRIO DE LA ESTACIÓN 9
14448 CONQUISTA (CÓRDOBA)

Núcleo Urbano: Centro Urbano

Clasificación del Activo: Dominio Público -
Servicio Público



Naturaleza Física: Edificios y otras
construcciones

Clasificación Urbanística: Urbano

Destino Funcional: Oficinas (Administrativo)



SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO



DATOS FÍSICOS

Superficie del Terreno: 20.201,00 m²

Superficie Útil: No consta

Superficie Construida: 219,00 m²

Año de Construcción: 1940

Plantas Bajo Rasante: 0

Plantas Sobre Rasante: 2

Estado de Conservación: Bueno

Coordenadas UTM: 37M 434256 9502995

Coordenadas Geográficas: (X: 38.4073754, Y: -4.4962219)

Lindero N: Piscina municipal (resto de ref. catastral 9523301)



Lindero S: Calle Barrio de la Estación

Lindero E: Plaza de Toros (resto de la ref. catastral 9523301)

Lindero O: Zona de juegos infantiles (resto de ref. catastral 9523301)

Descripción Física: - 1-2.- Oficina 156+63 m2. Corresponde al centro de recepción del visitante. Sin uso, con proyecto pendiente de poder acometer obras de rehabilitación. En muy mal estado. - 3.- Deportivo. 1648 m2. Plaza de Toros. La foto no corresponde. - 4.- Deportivo. 1011m2 . Pista deportiva - 5.- Hotelero. 100 m2. Bar - 6.- Deportivo. Vestuarios de la piscina. 271m2. Se arregló la cubierta en 2022. - 7.- Almacén. Cobertizo dentro del recinto de la piscina. 143 m2 - 8-9. Piscina de adultos e infantil. Se ha cambiado la playa en 2022

DATOS CATASTRALES

Referencia Catastral: 9523401UH6592S0001RK

Referencia Catastral: 9523301UH6592S0001MK

Observaciones: Deportivo

IMÁGENES



Imagen del expediente de rectificación anual del inventario de bienes y derechos (año 2013).



Imagen inventario precedente noviembre 2005