



## MIRADOR PUENTE TRIÁNGULO

### DATOS BÁSICOS

**Id de ficha:** 31

**Código de Ficha:** 110101-31

**Clasificación de Ficha:** Edificios

**Denominación:** MIRADOR PUENTE  
TRIÁNGULO

**Dirección:** CL BARRIO ESTACION S/N 14448  
CONQUISTA (CÓRDOBA)

**Núcleo Urbano:** Centro Urbano

**Clasificación del Activo:** Dominio Público -  
Uso Público



**Naturaleza Física:** Edificios y otras  
construcciones

**Clasificación Urbanística:** Urbano

**Destino Funcional:** Otros



### SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO



### DATOS FÍSICOS

**Superficie del Terreno:** No consta

**Superficie Útil:** No consta

**Superficie Construida:** 80,00 m<sup>2</sup>

**Año de Construcción:** 1940

**Plantas Bajo Rasante:** 0

**Plantas Sobre Rasante:** 0

**Estado de Conservación:** Bueno

**Coordenadas UTM:** 37M 434395 9502896

**Coordenadas Geográficas:** (X: 38.4086270, Y: -4.4971197)

**Lindero N:** Ref. catastral 14020A001090060000IX



**Lindero S:** Piscina municipal (resto de la ref. catastral 9523301)

**Lindero E:** Ref. catastral 14020A001090060000IX (Arroyo Navagrande)

**Lindero O:** Ref. catastral 14020A001090060000IX (Arroyo Navagrande)

**Descripción Física:** No consta

## DATOS CATASTRALES

**Referencia Catastral:** 9523301UH6592S0001MK

**Observaciones:** Deportivo

## IMÁGENES



Imagen del expediente de rectificación anual del inventario de bienes y derechos (año 2013).